## Erfassungsprofil für individuelle CNC-Aufträge

Im Folgenden wird beschrieben welche Informationen benötigt werden, um individuelle CNC-Aufträge vollständig erfassen zu können.

Um ein Angebot zu erhalten oder falls Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an:

Matthias Assmann 0561 / 94177-341 <u>massmann@joka.de</u>

## Erfassungsprofil:

Wir benötigen eine Zeichnung. Hierbei sind zwei mögliche Wege zur Übertragung definiert: "Export aus einem CAD-Programm" und "Hand Zeichnung vom Kunden".


## **Export aus einem CAD-Programm:**

Palette-CAD: P3D-Datei


Standardformat: DXF-Datei je Bauteil

Hierbei müssen die Maße und Bearbeitungen der Platte in der Zeichnung maßstabsgetreu sein. Außerdem wird eine Übersicht aller Platten, beispielsweise als PDF-Datei, benötigt. Die Namen der DXF-Dateien sollten so gewählt werden, dass ein Bezug zur Übersicht entsteht, sodass eine eindeutige Zuordnung möglich ist.

Beispiel Übersichtsdatei mit Namen:



Beispiel DXF-Datei Inhalt mit Bohrungen: Musterplatte\_1.dxf



## Hand Zeichnung vom Kunden:

Sollte ein DXF-Export nicht möglich sein, benötigen wir eine möglichst Aussagekräftige Hand Zeichnung (zum Bespiel als PDF-Datei) mit allen Maßangaben der Platten und Bearbeitungen. Senden Sie diese bitte an den oben genannten Ansprechpartner.